ROTAX RACING

CIRCULAR LETTER


Č. 07/2025
POVRCHOVÁ ÚPRAVA VÁLCE


26. února 2025

Vážení zákazníci,

v důsledku různých procesů při výrobě válců se může vnější povrch v některých případech jevit mírně lesklejší než obvykle. K tomu dochází proto, že některé válce procházejí dodatečným procesem tryskání vnějšího povrchu. Tento dodatečný krok je nutný v případě, že válce vykazují skvrny z výrobního procesu. Výsledkem může být mírně lesklejší povrchová úprava.

Dále jsme provedli mírnou úpravu styčné plochy výfukového ventilu. Tato úprava zajišťuje účinné odstranění otřepů, které se mohou vytvořit během procesu nanášení povlaku Nicasil. Tím jsme zajistili, že výfukový ventil může ještě lépe klouzat..





S pozdravem,

i.V. Andreas Bangerl
Manager After Sales, BRP-Rotax

i.A. Tobias Krautgasser
After Sales Kart, BRP-Rotax