ROTAX RACING

CIRCULAR LETTER

Č. 46/2025
AKTUALIZOVANÝ KRYT HLAVY VÁLCE

30. října 2025

Vážený distributore,



všimli jsme si, že mnoho zákazníků používá na svých motokárových motorech Rotax teplotní senzory. Vzhledem k tomu, že dřívější závitový šroub bylo někdy obtížné uvolnit a těsnění nebylo dokonalé, rozhodli jsme se závitový šroub teplotního čidla vyměnit za šroub utěsněný měděnou podložkou.

To zahrnuje také změnu v opracování těsnicí plochy víka hlavy válců.

Tato změna byla zavedena u motorů se sériovým číslem 8740493 a vyšším.

Informujte o této změně své prodejce a technické komisaře.

Č. dílu	Popis	Doporučená maloobchodní cena 2025 [€]
613107	Kryt hlavy válce červený	72,32
641733	Závitový šroub M10X1 DIN 908-A2-70	2,60
230150	Těsnící kroužek A 10X14 DIN 7603	0,85

S pozdravem,

i.V. Stefan Gruber
Manager, BRP-Rotax Karting Business

i.A. Tobias Krautgasser
After Sales Kart, BRP-Rotax