



**Č. 25/2021
UVEDENÍ OCHRANNÉ DESTIČKY 251336**

4. května 2021

Vážení zákazníci,

obdrželi jsme zprávy z terénu o opotřebení válce, způsobeném přívěrou výfuku. Abychom zabránili opotřebení a vyloučili nutnost výměny válců způsobenou překročení meze opotřebení 0,25 mm, zavedeme ochrannou destičku válce ROTAX obj. č. 251336, čímž bude zabráněno nadměrnému opotřebení v této oblasti.

Ochranná destička válce není symetrická a může být nainstalovaná v kombinaci se „starým“ konvenčním stejně jako s „novým“ elektronickým systémem RAVE.


Instalace s E-RAVE	Instalace s konvenčním RAVE
	
Impulsní otvor válce uzavřen	Impulsní otvor válce otevřen

Dostupnost

Ochranná destička válce bude k dispozici jako náhradní díl a bude instalována v motorech vyrobených od 7. května.

Veďte prosím na vědomí, že ocelová destička má životnost přibližně 50 hodin na nových válcích. Rychlost opotřebení destičky se nicméně může měnit při instalaci na již opotřebované válce.

Upozornění: před každým závodem je nutné zkontrolovat, zda je destička v pořádku.



Vezměte prosím na vědomí, že je destička díl podléhající opotřebení a nebude kryta zárukou.

Ceny

Obj. číslo Rotax	Popis	MSRP
251336	Ochranná destička (0,1 mm)	€1,20

Dopad na Globální technické předpisy RMC

Byl vydán bulletin č. 2 ke Globálním Technickým předpisům RMC 2021, který stanoví instalaci ochranné destičky válce obj. č. 251336 jako volitelnou.

Od roku 2022 bude instalace obj. č. 251336 povinnou v Globálních technických předpisech RMC.

S pozdravem,



iV Stefan Gruber
Manager, BRP-Rotax Karting Business



iA Alexander Wandl
After Sales Service